

TREBITT OLJEBEIS - TRANSPARENT

DESCRIPTION	Lasure transparente teintée pour tous types de bois, extérieur / intérieur	
APPLICATION	<p>TREBITT OLJEBEIS est une lasure transparente thixotropique résistante à l'eau, basée sur une combinaison d'huiles de pin et de résine alkyde. Elle est recommandée pour une utilisation à l'extérieur sur les bois neufs, les bois autoclavés et sur les bois traités auparavant avec une lasure synthétique. La très bonne pénétration dans le support assure une excellente adhérence. TREBITT OLJEBEIS contient des fongicides pour lutter contre la moisissure en surface et peut être appliqué à basses température (>5°C).</p>	
COULEURS ET BRILLANCE	Plus de cent teintes bois et couleurs contemporaines via le système Jotun Multicolor. Semi brillant (selon l'état du support)	
CONDITIONNEMENTS	1L., 3L. et 10L. Bases : 0.90L., 2.70L. et 9.00L.	
DONNEES PHYSIQUES	Type	Lasure transparente teintée à base d'alkyde
	Viscosité	170-200 cP
	Poids spécifique	± 1,06
	Volume en matières sèches	± 53%
	Point éclair	62°C
	Épaisseur du film sec	50 microns
	Épaisseur du film mouillé	125 microns
TEMPS DE SÉCHAGE (23°C, 50% HR)	Sec hors poussière	6 heures
	Intervalle entre chaque couche	12 heures. Le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité de l'air, des conditions climatiques et de l'épaisseur du film et du nombre de couches.
RECOMMANDATIONS D'EMPLOI:	Rendement, bois scié	5-8 m ² /L.
	Rendement, bois raboté	10-12 m ² /L.
	Méthode d'application	Pinceau plat pour vernis, pistolet airless
	Diluant / agent de nettoyage	White Spirit
	Pistolet airless	
	Gicleur	0,38mm / 0,015''
	Angle de pulvérisation	65-80°
	Pression à la projection	Min. 15MPa / Min. 150 kg/cm ²
MODE D'EMPLOI	PREPARATION	
	Les supports doivent être sains, propres et sec avant de commencer le traitement. Les bois neufs doivent être recouverts d'une couche de primaire VISIR OLIEGRUNNING KLAR avant ou directement après leur installation. Ne pas attendre plus de 3 mois entre l'application du primaire et du TREBITT	

TREBITT OLJEBEIS - TRANSPARENT

OLJEBEIS en 2 – 3 couches. Traiter tous les bois de bout à saturation (3 à 4 couches, mouillé sur mouillé). Les bois à restaurer doivent être lavés avec un détergent adapté et passé à la brosse métallique pour enlever l'ancien film instable et les fibres de bois qui se relâchent. Les champignons de surface, les taches bleu ou les algues doivent être supprimées, à l'aide d'un produit chloré et ensuite traitées avec un fongicide. Les bois déjà peints doivent être lavés avec un détergent approprié. Les anciennes peintures et les fibres de bois qui se relâchent doivent être éliminées. Le bois remis à nu doit être recouvert d'une couche de primaire VISIR OLIEGRUNNING KLAR puis 2 couches de TREBITT OLJEBEIS.

DOMAINE D'UTILISATION

Les bois neufs doivent être traités avant ou directement après leur installation. Une fois recouverts d'un primaire, les bois sciés doivent être peints avec 3 couches de TREBITT OLJEBEIS et 2 couches sur les bois rabotés. Si nécessaire, la couche de finition peut être appliquée plus tard, néanmoins endéans un an. Les menuiseries non traitées qui sont exposées plus de 4-6 semaines (selon la période de l'année) doivent être lavées à la brosse métallique. Les bois déjà teintés doivent recevoir 1-2 couches de TREBITT OLJEBEIS.

INFORMATIONS GENERALES : Le support doit être stable, propre et sec lors de l'application de la lasure. Les supports brillants devraient être égrenés avant l'application du TREBITT OLJEBEIS pour assurer une meilleure accroche. Les bois anciennement traités à l'huile de lin doivent être complètement décapés. Appliquer la lasure sur toute la longueur de la planchen dans le sens des fibres. Traiter tous les bois de bout à saturation (3 - 4 couches, mouillé sur mouillé).

REMARQUES

Dans un traitement transparent ou translucide, la nature du support influence la couleur finale. Un mauvais choix de couleur avec une lasure transparente est difficile à corriger. Par conséquent, des tests d'applications sur des échantillons de bois sont à recommander car selon la lumière la perception de la couleur peut être différente.

SECURITE

- A utiliser dans un local bien ventilé,
- Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
- Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de protection,
- Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau claire et demander l'avis d'un médecin,
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin,
- Tenir hors de portée des enfants.

- La fiche de sécurité est disponible sur demande ou sur notre site.
- Notre service technique est à votre disposition pour toute demande particulière.

TREBITT OLJEBEIS - TRANSPARENT

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l'application, etc...